

Dossier N° Z

FICHE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DE L'IMMEUBLE DÉTRUIT

Adresse complète : Raison Benie Pont de Kerfichant - Kenyado
Numéro du bâtiment dans l'ensemble immobilier (éventuellement) I
Designation cadastrale de la parcelle { ancienne
nouvelle, s'il y a lieu
Contenance cadastrale :
Contenance reconnue par le Ministère de la Reconstruction :
Numéro de l'ilot : Numéro de parcelle :
Destination du bâtiment : Habitation
Origine du sinistre : bombardement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	AFFECTATION DES DIVERSES PIÈCES	SURFACE TOTALE hors-œuvre ou entr'axes de mitoyenneté
Sous-sol ou cave		
Rez-de-chaussée	<u>Habitation</u>	
Entresol		
1 ^{er} étage	<u>Habitation</u>	
2 ^e étage		
3 ^e étage		
4 ^e étage		
Mansarde		
Combles aménagés		
Grenier	<u>Debarres</u>	

Caractéristiques de salubrité
Hauteurs d'étage : 2.90 + 2.85
Surface des pièces habitables :
Surface éclairante :
Eclairage :
Largeur des { escalier :
dégagements { couloir :
Surfaces des cours {
et dépendances {

Nature des matériaux moellons
Murs { de façade (ép. approx.) 55
 { de côté 70

Toiture { charpente bois
 { couverture ardoises
Planchers { cave
 { rez-de-chaussée bois
 { étages bois et terran
Décade de construction. - Etat
d'entretien

Etat bon

Agencements modernes existants

Eau Gaz
Electricité Chauffage central
Salle de bains W. C.
Fosses fixes Fosses septiques
Tout à l'égout Puits perdu
Tinest


Longueur de façade réservée à l'industrie ou au commerce :

CROQUIS



Plans avec dimensions principales hors-œuvres ou entre axes de mitoyenneté, silhouette de la façade.
Coupe montrant les hauteurs d'étage et la forme du toit.
Préciser, le cas échéant, la partie des locaux à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel.

Coupe ab



Echelle: $\frac{1}{200}$



Coupe cd



Coupe ef



Dressé à Lorient, le Avril 1947

H. Raul